¸ÀÜ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrgÀÄªÀ §UÉÎ.

«µÀAiÀÄ: Indent BWSSB/2024-25/WS/WORK_INDENT1812 ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀÜ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrgÀÄªÀ §UÉÎ.

*****

ªÉÄÃ®ÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, EAqÉAmïs¸ BWSSB/2024-25/WS/WORK_INDENT1812 gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ d® ªÀÄAqÀ½ ªÀw¬ÄAzÀPÀgÉ¢gÀÄªÀ mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: gÀAzÀÄRÄzÁÝV ¸ÀºÁAiÀÄPÀPÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀC©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ (¥ÀÇªÀð)-2-4 gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀÜ¼À ¥Àj²Ã°¹ “Tender for the of Work Of Providing And Laying 230mm Dia Sw Line In Place Of Damaged/Silted 150mm Dia Sw Line, Linking To 230mm Dia Sw Line At Shanthi Layout 1St And 2Nd Cross Coming Under Ramamurthy Nagar Service Station Of Aee E-2-4 Sub Division(E2-2024-GBWASP-SWPL-01)-General category ÁªÀÄUÁjAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝmÉAqÀgï ¥ÀqÉzÀ°è ¸ÀzÀjPÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄßvÀÈ¦ÛPÀgÀªÁV ¤ªÀð»¹ ZÁ®£ÉUÉÆ½¸À®Ä M¦àgÀÄvÉÛÃ£É.

UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ
«ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ.

¸ÀºÁAiÀÄPÀPÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀC©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ(¥ÀÇªÀð)-2-4 ¨ÉA.d.ªÀÄA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.